

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                      |                                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                        | MUNICIPIO:                     | TECTITÁN      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANÁN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TOTANÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-0021-45                        | FECHA:                         | 20/05/2025    |




Foto 1: CAMBIO DE TECHO POR LAMINA TROQUELADA




Foto 2: CAMBIO DE PORTÓN




Foto 3: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1,100 LITROS.




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: CAMBIO DE CABLEADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 6: MANTENIMIENTO A PUERTAS (LIJADO Y PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                     |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello de la Organización de Padres de Familia de la OPF | <br>Firma y sello de la Dirección del Sector Educativo Público |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|               |                                      |               |               |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO                        | MUNICIPIO:    | TECTITAN      |
| NOMBRE DEL    | INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANAN | DIRECCIÓN DEL | ALDEA TOTANAN |
| CÓDIGO DEL    | 13-21-0021-45                        | FECHA:        | 20/05/2025    |



COLOCACION DE PISO DE GRANITO



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA A MUROS EXTERIORES




Foto 9: CAMBIO DE PISO, POR PISO DE GRANITO




Foto 10: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 12: COLOCACIÓN DE BALCÓN DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Celia Rosa Vique</i></p> <p>Firma y Sello de la Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Administrativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|