

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOTANÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0021-45	FECHA:	20/03/2025




Foto1: CAMBIO DE LÁMINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE PORTÓN




Foto 3: INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA




Foto 5: INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANAN	DIRECCIÓN DEL	ALDEA TOTANAN
CÓDIGO DEL	13-21-0021-45	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA




Foto 8: CAMBIO DE PILA




Foto 9:




Foto 10: MURO PERIMETRAL



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carla Rivas

Firma y sello de la Organización de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

