

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0035-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calobre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucciones de puertas metálicas



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bustard López

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA



H. Amín Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0035-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: reparación de muro perimetral y maya calbanizada



Foto 2: Sustitución de planca de fogon y tubos de chimenea



Foto 3: sustitucion de toma corriente




Foto 4: Sustitución de malla galvanizada

Foto 5: Sustitución de focos ahorradores

Foto 6: Reparación de cableado electrónico y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

