Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0035-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calobre 26

Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustituciones de puertas metalicas



Foto 5: Sustitución de balcones de metal

Foto 6: Sustitucion de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LLANO GRANDE ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA TECTITAN, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LLANO GRANDE DIRECCIÓN TECTITAN HUEHUETENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0035-43	FECHA:	30/05/2025

Foto1: reparacion de muro perimetral y maya calbanizada

Foto 2: Sustitución de planca de fogon y tubos de chimenea



Foto 3: sustitucion de toma corriente



Foto 4: Sustitucióde plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LLANO GRANDE ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA TECTITAN, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LLANO GRANDE DIRECCION TECTITAN HUEHUETENANGO