

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	12 de mayo de 2025




Foto No. 1 Cambio del techo




Foto No. 2 Trabajo en las ventanas




Foto No. 3 Pintura en muros internos y externos



Foto No. 4 Cambio de puertas



Foto No. 5 Cambio de pila



Foto No. 6 Cambio de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tecitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	12 de mayo de 2025



Foto No. 7 Pintando muros internos



Foto No. 8 Instalación del Rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafaelo Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello del Director Educativo Público

