

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025.




Foto 1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: Baños sanitarios en malas condiciones, se va a convertir a baños labables



Foto 3: Descripción: se va a corregir y cambiar las tuberías de las bajadas de aguas fluviales ya que están muy dañadas.



Foto 4: circulación en malas condiciones




Foto 5: servicio de agua entubada y pilas en malas condiciones



Foto 6: Sustitución de plancha y mejoramiento de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

