

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Foto 1: Se cambio lanina y se pinto adentro y afuera




Foto 2: Baños sanitarios se cambio lamina y re remplazo tazas y se coloco azulejos.



Foto 3: Se compusieron las bajadas de aguas Fluviales



Foto 4: Se mejoro la circulacion con maya y tubos galvanizados.



Foto 5: Se mejoraron pilas de almacenamiento de agua



Foto 6: Sustitucion de plancha, pintura, chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Foto 1: Se colocó piso de granito al corredor del escuela.



Foto 2: se cambiaron tazas y se pegó azulejos a los baños.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.
EORM CASERIO TIMULUJ
MUNICIPIO DE TECTITAN
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Firma y Sello Director Centro Educativo
ESCUELA OFICIAL "CORALITA"
CASERIO TIMULUJ
TECTITAN
HUEHUETENANGO