

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ULNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 25 - 0001 - 43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Toma fotográfica de plancha de cocina a sustitución. Cocina 1




Foto 2: Toma fotográfica de plancha de cocina a sustituir. Cocina 2




Foto 3: Toma fotográfica de tazas, mingitorios y puertas.



Foto 4: Sustitución de lavamanos por pilas.



Foto 5: Sustitución de láminas por láminans troqueladas.




Foto 6: Tomas fotográfica de piso y pintura de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

