

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ULNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 25 - 0001 - 43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Culminación de pintura de exteriores



Foto 2: Culminación de pintura en paredes



Foto 3: Culminación de pintura en puertas y colocación de techado



Foto 4: Ubicación de pilas lavamanos en el área correspondiente



Foto 5: Acabado de pintura en paredes de baños



Foto 6: Acabado de pintura en paredes de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

