

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BAIRECO, ALDEA YOLAXITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0007-43	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: 4.4 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIOS



Foto 2: 4.4 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO DE GRANITO



Foto 4: 7.3 SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO PVC 3PULGADAS



Foto 5: 7.2 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



Foto 6: 10.7 SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORA PARA DUCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BAIRECO, ALDEA YOLAXITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0007-43	FECHA:	10/10/2025




Foto1: 16.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 2: 16.12 SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS




Foto 3: 17.4 SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 2,500 LITROS




Foto 4: 19.11 SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERPOS



Foto 5: 20 REPELLO EN PAREDES DE LA COCINA CERNIDO




Foto 6: 19.2 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETO) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BAIRECO, ALDEA YOLAXITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0007-43	FECHA:	10/10/2025




Foto1: 5.3 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO Y BALCON



Foto 2:SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS




Foto 3: 7.2 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público