Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	04 de noviembre de 2025

Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (costaneras)

Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA Aldea Calhuitz San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DIRECCIÓN SAN SEBASTIÁN COATÁN HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	04 de noviembre de 2025

Foto 7: Reparación de tubo hg y electromalla

Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 9: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 10: Sustitución de balcones de metal



Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles

Foto 12: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA

Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria
ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA
Aldea Calhuitz
San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
ALDEA CALHUITZ
SAN SEBASTIÁN COATÁN
HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	04 de noviembre de 2025

Foto13: Sustitución de plafoneras

Foto 14:Sustitución de focos ahorradores

Foto 15: Sustitución de vidrios



Foto 16: Sustitucióndе flipones

Foto 17: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA Aldea Calhuitz San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DIRECCIÓN ALDEA CALHUITZ SAN SEBASTIÁN COATÁN HUEHUETENANGO