

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUEBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1105-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 1: Impermeabilización de losa




Foto 2: Sustitución de puerta 2.22 X 0.82 metros




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana 1.5 X 1 metros



Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3"




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Armando Sebastian Pecho

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUEBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1105-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 8: Sustitución de chimenea de ladrillo




Foto 9: Repello en muro




Foto: 10 Mejoramiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las mismas hojas.

Amando Sebastian Pedro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

