

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUEBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1105-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto 1: Impermeabilización de losa




Foto 2: Sustitución de puerta 2.22 X 0.82 metros




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana 1.5 X 1 metros



Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3"



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Armando Sebastian Peto

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUEBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1105-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 8: Sustitución de chimenea de ladrillo




Foto 9: Repello en muro




Foto 10: Mejoramiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Armando Sebastia Pedro
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

