

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal.




Foto 3: Mejoramiento a balcones de metal




Foto 4: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 5: Sustrucción de inodoro y sus accesorios



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio (sanitario)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 4.1: Sustitución de inodoro y sus accesorios



Foto5: Mejoramiento de piso de granito (en servicios sanitarios)






Foto 5.1: Mejoramiento de azulejo (para las paredes de los servicios sanitarios)



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---