

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal.




Foto 3: Mejoramiento a balcones de metal




Foto 4: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 5: Sustrucción de inodoro y sus accesorios



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio (sanitario)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 4.1: Sustitución de inodoro y sus accesorios




Foto5: Mejoramiento de piso de granito (en servicios sanitarios)




Foto 5.1: Mejoramiento de azulejo (para las paredes de los servicios sanitarios)




Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---