

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	14/08/2025



Foto1: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal.





Foto 4: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de inodoro y sus accesorios




Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio (sanitario)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1111-43	FECHA:	14/08/2025



Foto 4.1: Sustitución de inodoro y sus accesorios



Foto5: Mejoramiento de piso de granito (en servicios sanitarios)




Foto 5.1: Mejoramiento de azulejo (para las paredes de los servicios sanitarios)





Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---