

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yichucum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1421-43	FECHA:	25 de junio de 2025

CUBIERTO DE LAMINA





Foto 1: Quintando el de techo de todo el establecimiento educativo y sustitución de capotes

PUERTAS DE METAL




Foto 2: Quitando la puerta de madera, pintando las puertas de metal.

VENTANAS




Foto 3: Preparando la estructuras de metal de ventanas con aplicación de pintura.

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: Pintando los muros exteriores e interiores en toda el muro del centro educativo.

CUNETA DE CONCRERO



Foto 5: Limpiando y tirando concreto en las cunetas, en los alrededores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

