

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAMTETAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1486-43	FECHA:	08/08/2025




Foto1: sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: reparación de cableado eléctrico



Foto 4: sustitución de plafoneras




Foto 5: Sustitución de interruptores simples.




Foto 6: Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAMTETAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1486-43	FECHA:	08/08/2025




Foto 7: sustitución de focos ahorradores




Foto 8: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 9: Sustitución de estructura de metal de ventanas.




Foto 10: Sustitución de balcones de metal.




Foto 11: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.




Foto 12: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☐

DURANTE

☐





POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAMTETAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1486-43	FECHA:	08/08/2025



Foto 13: Sustitución de depósito de agua 1700lt.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---