

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Aldea Río Azul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Azul, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0018-41	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de portón de metal (2 metros de alto * 2.90 metros de ancho)



Foto 4: Sustitución de puerta (2 metros de alto * 0.80 metros de ancho)



Foto 5: Repello en muro y paredes



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ewpu

EORM Aldea Río Azul
Consejo de Padres de Familia
Barillas, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente del COPB

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Aldea Río Azul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Azul, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0018-41	FECHA:	12/09/2025




Foto 7: Reparación con tubo hg y malla galvanizada



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	EORM Aldea Río Azul Consejo de Padres de Familia Barillas, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---