

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinlac Flor Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0019-41	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitución de piso de granito




FOTO 4: Sustitución de puerta (1.20m * 2.10m)




FOTO 5: Sustitución de estructura de metal de ventana (1.5m*2.40m)(1 ventana)




FOTO 6: Sustitución de balcones de metal(1.5m*2.40m)(1 balcon)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del primer número de hojas.

Pedro Lopez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinlac Flor Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0019-41	FECHA:	10/10/2025



FOTO 7: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Lopez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

