

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinlac Flor Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0025-43	FECHA:	20/09/2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de puerta (2m de alto * 1m de ancho)



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio (2.34*1.70)



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

