

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San José Maxbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0052-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

