

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San José Maxbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0052-43	FECHA:	01/12/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

