

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO WACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0055-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025




Foto1: sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 4: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 5: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO WACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0055-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: sustitución de puerta (2.10m de alto X 1.00m de ancho)




Foto 2: sustitución de puerta (2.10m de alto X 1.00m de ancho)




Foto 3: sustitución de portón de metal (2m de alto X 2m de ancho)




Foto 4: sustitución de portón de metal (2m de alto X 2m de ancho)




Foto 5: sustitución de 4 ventanas de madera por metal mas vidrio (1m de alto X 1m de ancho)



Foto 6: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio (1m de alto X 1m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO WACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0055-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: sustitución de piso de cemento líquido



Foto 2: sustitución de piso de cemento líquido



Foto 3: sustitución de canal de pvc




Foto 4: sustitución de canal de pvc




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP
FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

