

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Nuevo Santiago.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0077-43	FECHA:	04 de junio de 2025.



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	--	---	--