

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PEÑA FLOR XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0091-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 5 mts. de alto x 1 mt. de ancho



Foto 4: Sustitución de balcones de metal de 6 mts. de alto x 1.5 mts. de ancho



Foto 5: Sustitución de puerta de madera a metal de 2.20 mts. de alto x 1.00 mt. de ancho



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PEÑA FLOR XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0091-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025










Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---