

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, aldea Xoxlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0096-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta (2.20m de alto * 1.00m de ancho)



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, aldea Xoxlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0096-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de chimenea de concreto




Foto 9: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

