

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Zapotal II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0106-43	FECHA:	08/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina de cocina



Foto 2: Sustitución de pilas de madera



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de plancha



Foto 6: Sustitución de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Baltazar

Firma y sello del Presidente de la OMB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Zapotal II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0106-43	FECHA:	08/08/2025



Foto 7: Sustitución de pintura



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 2500Lt



Foto 9: Sustitución de ventanas



Foto 10: Mejoramiento de piso (Cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben adjuntar en el expediente de hojas.

Baltazar

Firma y sello del Presidente de la OPE EDUCATIVO



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

