

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Zapotal II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0106-43	FECHA:	04/09/2025



Foto 1: Sustrución de lámina de cocina



Foto 2: Sustrución de pilas de madera



Foto 3: Sustrución de inodoro



Foto 4: Sustrución de puertas



Foto 5: Sustrución de plancha



Foto 6: Sustrución de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Baltazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Zapotal II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0106-43	FECHA:	04/09/2025



Foto 7: Sustitución de pintura




Foto 8: Sustitución de depósito de agua 2500Lt




Foto 9: Sustitución de ventanas



Foto 10: Mejoramiento de piso (Cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Baltazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

