

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0115-41	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de madera por metal de 2.00 metros x 1.00 metro



Foto 2: Sustrucción de portón de lámina y madera por metal de 3.5 metros por 2.5 metros




Foto 3: Sustrucción de balcones de madera por balcones de metal.



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto por piso granito.




Foto 5: Pintura de muros interiores.



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---