

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0115-41	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de puerta de madera por metal de 2.00 metros x 1.00 metro



Foto 2: Sustitución de portón de lámina y madera por metal de 3.5 metros por 2.5 metros



Foto 3: Sustitución de balcones de madera por balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso granito.



Foto 5: Pintura de muros interiores.



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público