Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MIRAMAR, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0138-41	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3:Sustitución de bajada de agua pluvial

Foto 6: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)

Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 5: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Miramar Consejo de Padres de Familia Barillas Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Miramar DIRECCION Barillas Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	**HUEHUETENANGO**	MUNICIPIO:	**SANTA CRUZ BARILLAS**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	**COPB ANEXO A EORM**	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	**CANTÓN MIRAMAR, ALDEA JOLOMTAJ**
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	**13-26-0138-41**	FECHA:	**20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Foto6: Sustitución de estructura de metal de ventana (1.5m*1m)

Foto8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo