

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	05/21/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustitución de portón



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	5/12/2025



Foto7: Sustrución de piso de concreto o granito.



Foto8: Reparación de malla galvanizada



Foto9: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto10: Sustrución de lámina, por lámina troquelada



Foto11: Sustrución de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público