

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	03 de septiembre de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Sustitución de puerta de cocina, baños y sustitución del portón.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal.




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 6: sustitucion de canales de PVC por canales de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF: *Domingo Felipe S. Barrios*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *[Signature]*



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	03 de septiembre de 2025




Foto 7: Pintura en paredes de cocina.



Foto 8: Mejoramiento de Servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 9: Sustitución de tubería PVC lineal principal de aguas negras. Y tubería lineal principal de agua potable.



Foto 10: Sustitución de tubos y malla galvanizada.



Foto 11: Sustitución de sistema eléctrico (lamparas, plafoneras, interruptores, tomacorriente)




Foto 12: Sustitución de depósito de agua de 2500 Lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Flirc Sebastian
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	03 de septiembre de 2025



Foto 13. Sustrucción de estufa rural



Foto 14. Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 15. Repello en paredes de cocina

Foto 16.

Foto 17.

Foto 18.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Domingo Felipe Sebastían</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	03 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustrucción de pintura en muros exteriores e interiores

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

Domingo Felipe Sebastian
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

