Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	29 de octubre de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta de cocina, baños y sustitución del portón.

Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 6: sustitucion de canales de PVC por canales de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Pedro Sebastián
Firma y sello del Presidente de la OPF

Aldea San Ramón Grande, Santa Cruz Barillas
Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Instituto Nacional de Educación Básica
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Instituto Nacional de Educación Básica
Aldea San Ramón Grande
DIRECCIÓN
INEB
Barillas
Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-26-0168-45	FECHA:	29 de octubre de 2025




Foto 7: Pintura en paredes de cocina.

Foto 8: Mejoramiento de Servicios sanitarios y sus accesorios.

Foto 9: Sustitución de tubería PVC lineal principal de aguas negras. Y tubería lineal principal de agua potable.



Foto 10: Sustitución de tubos y malla galvanizada.



Foto 11. Sustitución de sistema electrico (lamparas, plafoneras, interruptores, tomacorriente)



Foto 12. Sustitución de depósito de agua de 2500 Lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Aldea San Ramón Grande, Santa Cruz Barillas
Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Instituto Nacional de Educación básica
Huehuetenango

Instituto Nacional de Educación Básica
Aldea San Ramón Grande
DIRECCIÓN
INEB
Barillas
Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	29 de octubre de 2025



Foto 13. Sustitución de estufa rural

Foto 14. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 15. Repello en paredes de cocina

Foto 16.

Foto 17.

Foto 18.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Instituto Nacional de Educación Básica
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Instituto Nacional de Educación Básica
Aldea San Ramón Grande
DIRECCIÓN INEB
Barillas
Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	07 de noviembre de 2025

Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Foto 2: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Felipe Sebastián
Firma y sello del Presidente de la OPF

Aldea San Ramón Grande, Santa Cruz Barillas
Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Instituto Nacional de Educación Básica
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Instituto Nacional de Educación Básica
Aldea San Ramón Grande
DIRECCIÓN
INEB
Barillas
Huehuetenango