

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA.

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	27 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta de cocina, baños y sustrucción del portón.



Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por metal.





Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 6: sustitucion de canales de PVC por canales de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Felipe Sebastían Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	27 de noviembre de 2025



Foto 7: Pintura en paredes de cocina.




Foto 8: Mejoramiento de Servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 9: Sustitución de tubería PVC lineal principal de aguas negras. Y tubería lineal principal de agua potable.



Foto 10: Sustitución de tubos y malla galvanizada.




Foto 11: Sustitución de sistema eléctrico (lamparas, plafoneras, interruptores, tomacorriente)





Foto 12: Sustitución de depósito de agua de 2500 Lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF *Domingo Felipe Sebastien* Firma y Sello Director Centro Educativo Público *[Signature]*



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	27 de noviembre de 2025



Foto 13. Sustrucción de estufa rural



Foto 14. Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 15. Repello en paredes de cocina

Foto 16.

Foto 17.

Foto 18.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Felipe Subito
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0168-45	FECHA:	11 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Felipe Sebastian
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

