

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

**X**

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Nueva Primavera, aldea Yula San Juan |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0170-43               | FECHA:                         | 16/11/2025                                   |




Foto1: Sustitución de lámina de cocina



Foto 2: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 3: Sustitución de puerta de aula de 1.90 por 0.90 mts.



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Saupe*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Juan*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVA PRIMAVERA, ALDEA YULA SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0170-43               | FECHA:                         | 16/11/2025                                   |



Foto7: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de plancha de metal



Foto 9: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sagupiar*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVA PRIMAVERA, ALDEA YULA SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0170-43               | FECHA:                         | 25/11/2025                                   |



Foto1: Mejoramiento pared de Cocina

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Saampas*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

