

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Fronterizo 10 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0211-45	FECHA:	12 de septiembre




Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrución de estructura de metal de ventana (1.5m*1m)



Foto 4: Sustrución de balcones de metal (2.35m*1.15m)(2 balcones)



Foto 5: Sustrución de puerta (2.25m * 1.00m)




Foto 6: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

