

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Fronterizo 10 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0211-45	FECHA:	04 de noviembre




Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventana (1.5m*1m)



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal (2.35m*1.15m)(2 balcones)



Foto 5: Sustrucción de puerta (2.25m * 1.00m)




Foto 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

