

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Limas, aldea San Ramón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-26-0228-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de balcones de metal (1.50m*1m) (4 balcones)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de piso de granito






Foto 6: Sustitución de puerta (2.m de alto * 1m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒







DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Limas, aldea San Ramón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0228-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

