

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Limas, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0228-43	FECHA:	05 de diciembre de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de balcones de metal (1.50m*1m) (4 balcones)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada





Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de puerta (2.m de alto * 1m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarse al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Las Limas
Aldea San Ramón
Barillas, Huehuetenango







Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Las Limas
Aldea San Ramón
Barillas, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Limas, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0228-43	FECHA:	05 de diciembre de 2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--