

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle entre sexta y séptima avenida zona 1 barrio el Rastro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0232-45	FECHA:	11/06/2025



Foto1: Mejoramiento de ventanas de metal en cocina de 1.13 metros de ancho por 1.20 metros de alto.



Foto 2: Mejoramiento de Puerta de metal de 1 metro de ancho por 2 metros de alto color azul nacional con chapa marca yale en cocina



Foto 3: Mejoramiento de canal para bajadas de agua pluvial



Foto 4: Mejoramiento de malla y tubo para el resguardo del depósito de agua



Foto 5: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Foto 6: Mejoramiento de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan como una sola hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle entre sexta y séptima avenida zona 1 barrio el Rastro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0232-45	FECHA:	11/06/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mejoramiento tubería PVC de agua potable



Foto 9: Reparación de cisterna de concreto (Repello e impermeabilización)

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

