

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle entre sexta y séptima avenida zona 1 barrio el Rastro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0232-45	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Mejoramiento de ventanas de metal en cocina de 1.13 metros de ancho por 1.20 metros de alto.



Foto 2: Mejoramiento de Puerta de metal de 1 metro de ancho por 2 metros de alto color azul nacional con chapa marca yale en cocina



Foto 3: Mejoramiento de canal para bajadas de agua pluvial



Foto 4: Mejoramiento de malla y tubo para el resguardo del depósito de agua



Foto 5: Sustitución de torta de cemento por piso de granito




Foto 6: Mejoramiento de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle entre sexta y séptima avenida zona 1 barrio el Rastro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0232-45	FECHA:	4/09/2025



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mejoramiento tubería PVC de agua potable




Foto 9: Reparación de cisterna de concreto (Repello e impermeabilización)




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se debe firmar y sellar.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
