

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina, La Unión.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1121-41	FECHA:	15 de marzo de 2,026.



Foto 1: Sustrución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrución de Sistema Eléctrico.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura)



Foto 4: Aplicación de pintura a paredes interiores y exteriores



Foto 5: Reparación de piso de torta de cemento por piso granito.



Foto 6: Mejoramiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariateresa Negropedón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR



☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina, La Unión.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1121-41	FECHA:	15 de marzo de 2,026.



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---