

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuvilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1143-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción inodoro



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R.L.P.

Firma y sello del Presidente de la COPB



MSU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuvilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1143-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 7: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--