

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuvilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1143-41	FECHA:	05 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución inodoro



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

P.L.P.

Firma y sello del Presidente de la OPE




[Signature]

Firma y Sello Director Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuvilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1143-41	FECHA:	05 de noviembre de 2025

[illegible][illegible][illegible]

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director
---	---