Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1160-41	FECHA:	11/06/2025

FOTO No. 1: Sustitución de puerta de madera a metal y de metal a metal.



FOTO No. 2: Sustitución de puerta de servicio sanitario.

FOTO No. 3: Sustitución de portón de metal.

FOTO No. 4: Mejoramiento y mantenimiento de balcones de metal.

FOTO No. 5: Sustitución de vidrios.

FOTO No. 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas DIRECCION Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1160-41	FECHA:	11/06/2025

FOTO No. 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas DIRECCIÓN Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público