

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1160-41	FECHA:	05/09/2025



FOTO No. 1: Sustrucción de puerta de madera a metal y de metal a metal.



FOTO No. 2: Sustrucción de puerta de servicio sanitario.



FOTO No. 3: Sustrucción de portón de metal.



FOTO No. 4: Mejoramiento y mantenimiento de balcones de metal.




FOTO No. 5: Sustrucción de vidrios.



FOTO No. 6: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1160-41	FECHA:	05/09/2025



FOTO No. 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

