



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                 |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO   | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BALLI         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1163-41   | FECHA:                         | 10/10/2025          |




Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por tubo de metal.



Foto3: Sustrucción de puerta metal.



Foto4: Ventanas y Balcones (1 m de ancho x 2 m de largo)



Foto5: Sustrucción de piso de granito.




Foto6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sua Sua Mee*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                 |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO   | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BALLI         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1163-41   | FECHA:                         | 10/10/2025          |



Foto 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 8: Sustrucción de canal de metal.




Foto 9. Sustrucción de pila.



Foto 10. Bajada de Agua Pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sau Jee Huer*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

