



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALLI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1163-41	FECHA:	16/12/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por tubo de metal.




Foto3: Sustrucción de puerta metal.



Foto4: Sustrucción de balcones de metal (1 m de ancho x 2 m de largo)



Foto5: Sustrucción de piso de granito.




Foto6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

San Juan 17/12/25

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALLI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1163-41	FECHA:	16/12/2025




foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 8: Sustitución de canal de metal.



foto 9: Sustitución de pila.



10. Bajada de agua plubial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Seu pin mfu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

